

Datum:	3-5-2021	Werkbonnummer:	44319	Monteur:	Edwin Beemsterboer
Klant:	W.A.M. Beemsterboer-Antoons			Type:	Wand single split
Bouwjaar:	2021			Buitendeel nummer:	B36989974602N00450
Adres:	Anna van Burenlaan 116			Binnendeel 1 nr.:	A38039974602W00409
Pc + plaats:	1934 GW Egmond aan den Hoef			Binnendeel 2 nr.:	.
Telefoon:	+31625444915	Vast:		Binnendeel 3 nr.:	.
e-mail:	wendy@reinantoons.nl			Binnendeel 4 nr.:	.
Merk:	Aux	2,5	Kw	Binnendeel 5 nr.:	.
Koudemiddel/GWP:	R32 / 675				
Locatie buitendeel:	Op de dakkapel				
Locatie binnendeel 1:	Zolder slaapkamer.				
Locatie binnendeel 2:	.				
Locatie binnendeel 3:	.				
Locatie binnendeel 4:	.				
Locatie binnendeel 5:	.				
Klacht:	Geen				

Datum uitvoering:	5-6-2021	Tijd aanvang:	8:00	Tijd vertrek:	13:00	5:00	Uren
Km registratie:	23	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installatie split unit airconditioner.						
Materialen gebruikt:	Condenswaterpomp.						
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Koelmachine is	Eigendom						
Garantie:	Ja	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren	0
Kosten	Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -	Totaal te voldoen Incl.BTW:	€ -	
Advies:	Filters per kwartaal reinigen.						
Extra info:	.						

Handtekening klant:



Buitendeel nummer:	B36989974602N00450		Edwin Beemsterboer		2.261.521
Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed
Water lekkages	Goed	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Goed
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed
Condenswater pomp	Goed	Condenswater slang	Goed	Ventilator geluid	0 dB
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	Normaal

Koelstand	Unit 1 in	20,2 °C	Unit 1 uit	7,8 °C	12,4 K	Zolder slaapkamer.
Verwarmstand	Unit 1 in	21,3 °C	Unit 1 uit	33,5 °C	12,2 K	A38039974602W00409
Koelstand	Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0 K	.
Verwarmstand	Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0 K	.
Koelstand	Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0 K	.
Verwarmstand	Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0 K	.
Koelstand	Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0 K	.
Verwarmstand	Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0 K	.
Koelstand	Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0 K	.
Verwarmstand	Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0 K	.


Buitendeel nummer:					
Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed
Leidingisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Goed
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed
Temperatuur (Koelen unit 1) aanzuig	15,5 °C	Temp. (Koelen) uitblaas	30 °C	14,5 K	
Temperatuur (verwarmen unit 1) aanzuig	15,1 °C	Temp. (verwarmen) uitblaas	11,8 °C	3,3 K	
Druk LD leiding (Koelen)	0 bar	Druk HD leiding (Koelen)	0 bar	Temp. koudemiddel	0 °C
Stroom koelen:	3,70 A	233 V	862,1 W	Stroom verwarmen	4,90 A / 1141,7 W
Koudemiddel inhoud:	0,53 Kg	Koudemiddel na vullen:	0,53 Kg	GWP: 675	CO2: 0,358 T
Koudemiddel extra bij/afvullen:	0,000 Kg	Tanknr.:			
Vacumeren	900 Micron	30 Minuten	Vacumeren herhaald	Nee	
Stikstof gebruikt	Ja	35 Bar	Standtijd:	10 Minuten	Lektest Ja

Documentatie aanwezig:					
Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens	Ja

Verbruiksmiddelen, werkzaamheden					
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	nee
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	nee

Opmerkingen:

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:	
e-mail klant:	wendy@reinantoons.nl
Telefoon:	+31625444915
Paraaf monteur:	

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100**1. Gegevens medewerker (opname)**

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	W.A.M. Beemsterboer-Antoons		
Adres	Anna van Burenlaan 116, 1934 GW Egmond aan den Hoef		
Telefoonnr.	+31625444915	email	wendy@reinantoons.nl

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....