

Datum:	8-6-2021	Werkbonnummer:	44355	Monteur:	Edwin Beemsterboer
Klant:	FF anders, Wendy Vastenouw			Type:	Wand single split
Bouwjaar:					
Adres:	Raadhuisweg 20			Buitendeel nummer:	104TKXL11978
Pc + plaats:	1921 AB Akersloot			Binnendeel 1 nr.:	103TKMHH6771
Telefoon:		Vast:		Binnendeel 2 nr.:	.
e-mail:	info@ffandersbloemen.nl			Binnendeel 3 nr.:	.
Merk:	LG	5	Kw	Binnendeel 4 nr.:	.
Koudemiddel/GWP:	R32 / 675			Binnendeel 5 nr.:	.
Locatie buitendeel:	Op de luifel.				
Locatie binnendeel 1:	Rechts aan de muur bij het raam.				
Locatie binnendeel 2:	.				
Locatie binnendeel 3:	.				
Locatie binnendeel 4:	.				
Locatie binnendeel 5:	.				
Klacht:	Geen				
.					

Datum uitvoering:	10-6-2021	Tijd aanvang:	9:00	Tijd vertrek:	15:00	6:00	Uren
Km registratie:	11	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installatie split unit airconditioner.						
.							
Materialen gebruikt:	Condenswaterpomp.						
.							
Storing omschrijving:	N.v.t.						
.							
Bestellen:	N.v.t.						
.							
Koelmachine is	Eigendom						
Garantie:	Ja	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren	0
Kosten	Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -	Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-
Advies:	Filters per kwartaal controleren.						
.							
Extra info:	.						
.							
.							
.							

Handtekening klant:

Buitendeel nummer:		104TKXL11978			Edwin Beemsterboer			2.261.521	
Louvre Horizontaal		Goed	Louvre Verticaal		Goed		Ombouw unit		Goed
Water lekkages		Goed	Lekbak		Goed		IJs in de unit		Goed
Aanzuig filters(doek)		Goed	Condensor rooster		Goed		Buisventilator		Goed
Condenswater pomp		Goed	Condenswater slang		Goed		Ventilator geluid		0 dB
Temperatuur sensor		Goed	Montage punten		Goed		Batterijen afstandbed.		Normaal
Koelstand	Unit 1 in	30 °C	Unit 1 uit	21 °C	9	K	Rechts aan de muur bij het raam.		
Verwarmstand	Unit 1 in	°C	Unit 1 uit	°C	0	K	103TKMHH6771		
Koelstand	Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0	K	.		
Verwarmstand	Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0	K	.		
Koelstand	Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0	K	.		
Verwarmstand	Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0	K	.		
Koelstand	Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0	K	.		
Verwarmstand	Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0	K	.		
Koelstand	Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0	K	.		
Verwarmstand	Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0	K	.		

Buitendeel nummer:

Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed		
Leidingisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Goed		
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed		
Temperatuur (Koelen unit 1) aanzuig		15,5 °C	Temp. (Koelen) uitblaas		30 °C	14,5	K
Temperatuur (verwarmen unit 1) aanzuig		15,1 °C	Temp. (verwarmen) uitblaas		11,8 °C	3,3	K
Druk LD leiding (Koelen)	0	bar	Druk HD leiding (Koelen)	0	bar	Temp. koudemiddel	0 °C
Stroom koelen:	3,70	A	233	V	862,1	W	Stroom verwarmen 4,90 A / 1141,7 W
Koudemiddel inhoud:	1	Kg	Koudemiddel na vullen:	1	Kg	GWP: 675	CO2: 0,675 T
Koudemiddel extra bij/afvullen:		0,000	Kg	Tanknr.: .			
Vacumeren	850	Micron	30	Minuten	Vacumeren herhaald		
Stikstof gebruikt	Ja	35	Bar	Standtijd:	15	Minuten	Lektest Ja

Documentatie aanwezig:

Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens	Ja

Verbruiksmiddelen, werkzaamheden

Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	nee
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	nee

Opmerkingen:

Geen meting in verwarmstand i.v.m. de binnen temperatuur.

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:


Paraaf monteur:

[Handwritten signature]

e-mail klant: info@ffandersbloemen.nl

Telefoon: 0

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100

1. Gegevens medewerker (opname)

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	FF anders, Wendy Vastenouw		
Adres	Raadhuisweg 20, 1921 AB Akersloot		
Telefoonnr.	0	email	info@ffandersbloemen.nl

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--