

Datum:	4-4-2022	Werkbonnummer:	44655	Monteur:	Edwin Beemsterboer	2.261.521	
Bedrijfsnaam:	Fitnesscentrum Heiloo						
Klant:	H. Darpinyan			Type:	wand split unit airco	Bouwjaar:	2022
Adres:	Nijverheidsweg 23			Buitendeel nummer:	105TKTF65425		
Postcode	1851 NW	Plaats:	Heiloo	Binnendeel 1 nr.:	112TKKG00013		
Telefoon:	+31 6 44667788		Vast:	.	Binnendeel 2 nr.:	N.v.t.	
e-mail:	Zakelijk7788@hotmail.com			Binnendeel 3 nr.:	N.v.t.		
Merk:	LG			7.0Kw	Binnendeel 4 nr.:	N.v.t.	
Koudemiddel/GWP:	R32	/	675	(1100 Gram)	Binnendeel 5 nr.:	N.v.t.	
Locatie buitendeel:	Op het dak						
Locatie binnendeel 1:	Aan de lange wand begin						
Locatie binnendeel 2:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 3:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 4:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 5:	N.v.t.						
Klacht:	Geen						

Datum uitvoering:	16-3-2022	Tijd aanvang:	10:00	Tijd vertrek:	16:00	6:00	Uren
Km registratie:	2	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installeren split unit airco						
Materialen gebruikt:							
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Koelmachine is	Eigendom						
Garantie:	Ja	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren	0
Kosten	Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -	Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-
Advies:	Elk kwartaal de aircofilters schoon maken.						
Extra info:							

Handtekening klant:



Paraaf monteur:



Buitendeel nummer:		105TKTF65425		Edwin Beemsterboer		2.008.165	
Louvre Horizontaal		Goed		Louvre Verticaal		Goed	
Water lekkages		Goed		Lekbak		Goed	
Aanzuig filters(doek)		Goed		Condensor rooster		Goed	
Condenswater pomp		Goed		Condenswater slang		Goed	
Temperatuur sensor		Goed		Montage punten		Goed	
Koelstand		Unit 1 in	27 °C	Unit 1 uit	17 °C	10	K
Verwarmstand		Unit 1 in	19 °C	Unit 1 uit	40 °C	21	K
Koelstand		Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0	K
Verwarmstand		Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0	K
Koelstand		Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0	K
Verwarmstand		Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0	K
Koelstand		Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0	K
Verwarmstand		Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0	K
Koelstand		Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0	K
Verwarmstand		Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0	K
Buitendeel nummer:							
Koelen aanzuig		18 °C		Uitblaas	21,1 °C	3,1	K
Verwarmen aanzuig		16,6 °C		Uitblaas	11,8 °C	4,8	K
Stroom koelen:		6,60 A /	238 V =	1570,8 W	Stroom verwarmen: 9,80 A / 2332,4 W		
Druk LD leiding (Koelen)		0 bar	Druk HD leiding (Koelen)		0 bar	Temp. koudemiddel 0 °C	
Ombouw unit		Goed		Montage punten		Goed	
Leidingisolatie		Goed		Ruimte om de unit		Goed	
Verdamper		Goed		Temperatuur sensor		Goed	
Luchtstroom:		1000 M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080		EER:	2,281	COP: 3,226
Compressor start draad		A	HERM en C meting		V	Condensator	#VERW! MDF
Ventilator start draad		A	HERM en C meting		V	Condensator	#VERW! MDF
Koudemiddel inhoud:		1100 Gram	Koudemiddel na vullen:		1100 Gram	GWP: 675	CO2: 0,743 T
Koudemiddel extra bij/afvullen:		0,000 Kg	Tanknr.: .				
Stikstof gebruikt		Ja	35 Bar	Standtijd:	15 Minuten	Lektest	Ja
Vacumeren		681 Micron	32 Minuten	Vacumeren herhaald		Nee	
Documentatie aanwezig:							
Kenplaat installatie		Ja	Stroomschema		Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja
Kenplaat machine kamer		N.v.t.	Instructiekaart		Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja
Logboek		Ja	Logboekkaart		Ja	Klant gegevens	Ja
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden							
Schoonmaak middelen		Nee	Extra middelen		Nee	Extra materialen	nee
Systeem leeg trekken		Nee	PAG olie		Nee	Kleurstof	nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)		Nee	Leiding solderen		Nee	Leiding koppelingen	nee

Opmerkingen:

Copyright edwinb.nl



techniek & installatie

VRF - Airconditioners - Koelsystemen

Brisa⁺⁺

FRESCA⁺⁺⁺

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100

1. Gegevens medewerker (opname)

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	H. Darpinyan		
Adres	Nijverheidsweg 23, 1851 NW		
Telefoonnr.	+31 6 44667788	email	Zakelijk7788@hotmail.com

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--