

Datum:	13-5-2022	Bonnr:	1012GE50-202206203013	Monteur:	Edwin Beemsterboer	2.261.521
Bedrijfsnaam:	Old Bridge			Zoeken:	1012GE50,Old Bridge,Aziz,Oldbridge@hotmail.nl	
Klant:	Aziz			Type:	wand Split unit airco	Bouwjaar: 2021
Adres:	Oudezijds Voorburgwal	Nr.	50	Buitendeel nummer:	106TKEB68292	
Pc + plaats:	1012 GE	Plaats:	Amsterdam	Binnendeel 1 nr.:	104TKYUA6378	
Telefoon:	+31 6 18782005			Binnendeel 2 nr.:	N.v.t.	
e-mail:	Oldbridge@hotmail.nl			Binnendeel 3 nr.:	N.v.t.	
Merk:	LG		5.0 Kw	Binnendeel 4 nr.:	N.v.t.	
Koudemiddel/GWP:	R32	/	675	Binnendeel 5 nr.:	N.v.t.	
Locatie buitendeel:	Op de verhoging van het balkon van de eerste verdieping					
Locatie binnendeel 1:	Achterin aan de wand					
Locatie binnendeel 2:	N.v.t.					
Locatie binnendeel 3:	N.v.t.					
Locatie binnendeel 4:	N.v.t.					
Locatie binnendeel 5:	N.v.t.					
Klacht:	Geen					

Datum uitvoering:	18-6-2022	Tijd aanvang:	07 : 00	Tijd vertrek:	19 : 00	12,00	Uren
Km registratie:	40	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installeren split unit airco						
Materialen gebruikt:	N.v.t.						
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Systeem is	Eigendom	Nieuwe installatie:	Ja				
Garantie:	Nee	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren:	12,00
Kosten	Manuren: € -	Materiaal: € -	Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-		
Advies:	Elk kwartaal de aircofilters schoon maken.						

Extra info:

Handtekening klant:

 **techniek & installatie**
VRF - Airconditioners - Koelsystemen
BRISA++ FRESCA+++

Paraaf monteur:



Meet rapport

Buitendeel

Koudemiddel inhoud:	1000	Gram	Koudemid. na vullen:	1000	Gram	GWP:	675	CO2:	0,675	T
Koudemiddel extra bij/afvullen:	0,000	Kg	Tanknr.:							
Stikstof gebruikt	Ja	35	Bar	Standtijd:	18	Minuten	Lektest	Ja		
Vacumeren	456	Micron	29	Minuten	Vacumeren herhaald					Nee
Koelen aanzuig	24,4	°C	Uitblaas	33,7	°C	9,3	K	Op de verhoging van het balkon van de eer		
Verwarmen aanzuig	18,2	°C	Uitblaas	10	°C	8,2	K	-106TKEB68292		
Stroom koelen:	5,90	A /	249	V =	1469,1	W	Stroom verwarmen:	6,50	A	/ 1618,5 W
Druk LD leiding (Koelen)	0	bar	Druk HD leiding (Koelen)	0	bar	Temp. koudemiddel	0	°C		

Binnendeel / binnendelen

Koelstand	Unit 1 in	25	°C	Unit 1 in	10	°C	15	K	Achterin aan de wand
Verwarmstand	Unit 1 in	26	°C	Unit 1 in	46	°C	20	K	- 104TKYUA6378
Koelstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	N.v.t.
Verwarmstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	- N.v.t.
Koelstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	N.v.t.
Verwarmstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	- N.v.t.
Koelstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	N.v.t.
Verwarmstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	- N.v.t.

Visuele instactie en documentie - Buitendeel -

Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed
Leidingsisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Nee
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed

Visuele inspectie en documentie - Binnendeel -

Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed
Water lekkages	Nee	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Nee
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	Goed	Lekdetectiesysteem	Nee
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	Goed

Luchtstroom: 1000	M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080	EER: 3,659	COP: 4,428
Compressor start draad	A	HERM en C meting	V	Condensator ##### MDF
Ventilator start draad	A	HERM en C meting	V	Condensator ##### MDF
Documentatie aanwezig:				
Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing Ja
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften Ja
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens Ja
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden				
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen Nee
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof Nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen Nee

Opmerkingen:

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100**1. Gegevens medewerker (opname)**

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	Aziz		
Adres	Oudezijds Voorburgwal, 1012 GE Amsterdam		
Telefoonnr.	+31 6 18782005	email	Oldbridge@hotmail.nl

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

Website naam voor QR code
brisafresca.webnode.nl/1012GE50

Bon printen op datum als PDF

1012GE



Installatienummer:

106TKEB68292 / 104TKYUA6378

Type:

wand Split unit airco

Bouwjaar:

2021

Opleverdatum:

18-6-2022

Koudemiddel / GWP:

R32 / 675

Normale inhoud:

1,000 Kg

CO2-EQUIVALENT

0,675 ton

Oudezijds Voorburgwal 50

1012 GE Amsterdam

+31(0)6-55545227

brisafresca.airco@gmail.com



techniek & installatie
VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

HERMETISCH GESLOTEN CIRCUITS: Ja

Deze installatie bevat
gefluoreerde broeikasgassen

Werkbon 20-06-2022 1012GE50 Old Bridge Aziz Oudezijds Voorburgwal 1012 GE Amsterdam