

Datum:	13-7-2022	Bonnr:	202208031214-1787BD26	Monteur:	Edwin Beemsterboer	2.261.521	
Bedrijfsnaam:				Zoeken:	0		
Klant:	Ronald Houwing			Type:	wand split unit airco	Bouwjaar:	2022
Adres:	Langevliet	Nr.	26	Buitendeel nummer:	201TKGX00815		
Pc + plaats:	1787 BD	Plaats:	Julianadorp	Binnendeel 1 nr.:	112TKUR68918		
Telefoon:	0651777626			Binnendeel 2 nr.:			
e-mail:				Binnendeel 3 nr.:			
Merk:	LG		3.5 Kw	Binnendeel 4 nr.:			
Koudemiddel/GWP:	R32 / 675		700 Gram	Binnendeel 5 nr.:			
Locatie buitendeel:	Op het dak op dempingsblokken.						
Locatie binnendeel 1:	Werkplek tegenover de deur						
Locatie binnendeel 2:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 3:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 4:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 5:	N.v.t.						
Klacht:	Geen						

Datum uitvoering:	1-7-2022	Tijd aanvang:	13 : 15	Tijd vertrek:	16 : 15	3,00	Uren
Km registratie:	20	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installeren split unit airco						
Materialen gebruikt:	N.v.t.						
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Systeem is	Eigendom	Nieuwe installatie:	Ja				
Garantie:	Nee	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren:	2,50
Voorrijkosten	€ -	Incl. 30 minuten werkzaamheden		Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -
				Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-	
Advies:	Elk kwartaal de aircofilters schoon maken.						

Extra info:

Handtekening klant:

 **techniek & installatie**
VRF - Airconditioners - Koelsystemen
BRISA++ FRESCA+++

Paraaf monteur:



Meet rapport

Buitendeel

Koudemiddel inhoud:	700	Gram	Koudemid. na vullen:	700	Gram	GWP:	675	CO2:	0,473	T		
Koudemiddel extra bij/afvullen:	0,000	Kg	Tanknr.:									
Stikstof gebruikt	Ja	32	Bar	Standtijd:	22	Minuten	Lektest	Ja				
Vacumeren	390	Micron	33	Minuten	Vacumeren herhaald				Nee			
Koelen aanzuig	37,5	°C	Uitblaas	46	°C	8,5	K	Op het dak op dempingsblokken.				
Verwarmen aanzuig	0	°C	Uitblaas	0	°C	0	K	201TKGX00815				
Stroom koelen:	3,80	A /	232	V =	881,6	W	Stroom verwarmen:	0,00	A	/	0	W
Druk LD leiding (Koelen)	0	bar	Druk HD leiding (Koelen)			0	bar	Temp. koudemiddel	0	°C		

Binnendeel / binnendelen

Koelstand	Unit 1 in	27	°C	Unit 1 in	12	°C	15	K	Werkplek tegenover de deur	
Verwarmstand	Unit 1 in	0	°C	Unit 1 in	0	°C	0	K	112TKUR68918	
Koelstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K		
Koelstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K		
Koelstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K		

Visuele instactie en documentie - Buitendeel -

Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed
Leidingisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Nee
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed

Visuele inspectie en documentie - Binnendeel -

Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed
Water lekkages	Nee	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Nee
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	Goed	Lekdetectiesysteem	Nee
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	Goed

(S)COP en (S)EER moment berekening

Luchtstroom:	1000	M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080	EER:	6,097	COP:	#####
--------------	------	------	--------------------------	------	-------	------	-------

Documentatie aanwezig:

Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens	Ja

Verbruiksmiddelen, werkzaamheden

Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	Nee
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	Nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	Nee

Opmerkingen:

I.v.m. te hoge omgevingstemp niet op verwarmen kunnen testen.

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100**1. Gegevens medewerker (opname)**

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	Ronald Houwing		
Adres	Langevliet, 1787 BD Julianadorp		
Telefoonnr	0651777626	email	

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

Website naam voor QR code
brisafresca.webnode.nl/Klantnummer

1787BD



Installatienummer:

201TKGX00815 / 112TKUR68918

Type:

wand split unit airco

Bouwjaar:

2022

Opleverdatum:

1-7-2022

Koudemiddel / GWP:

R32 / 675

Normale inhoud:

0,700 Kg

CO2-EQUIVALENT

0,473 ton

Langevliet 26
1787 BD Julianadorp

+31(0)6-55545227

brisafresca.airco@gmail.com



techniek & installatie
VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

HERMETISCH GESLOTEN CIRCUITS: Ja

Deze installatie bevat
gefluoreerde broeikasgassen

Nieuwe
klant gegevens

276

1

2

Klantnummer	Bedrijfsnaam*
1787BD26	

910

Kopieren:

1787BD26,,Ronald Houwi