

Datum:	4-4-2022	Werkbonnummer:	44655	Monteur:	Edwin Beemsterboer	2.261.521	
Bedrijfsnaam:				Zoeken:	1852 AK ,,John van Zijl,johnvanzijl68@gmail.com		
Klant:	John van Zijl			Type:	Wand singel split unit	Bouwjaar:	2020
Adres:	Westerweg 52			Buitendeel nummer:	A38039974602W00265		
Pc + plaats:	1852 AK	Plaats:	Heiloo	Binnendeel 1 nr.:	B7661B219901N00393		
Telefoon:			Vast:	.			
e-mail:	johnvanzijl68@gmail.com			Binnendeel 3 nr.:	.		
Merk:	Aux		2.5Kw	Binnendeel 4 nr.:	.		
Koudemiddel/GWP:	R32 / 675		(530 Gram)	Binnendeel 5 nr.:	.		
Locatie buitendeel:	Op de dak in de hoek van de overkapping.						
Locatie binnendeel 1:	Tegenover de ingang.						
Locatie binnendeel 2:	.						
Locatie binnendeel 3:	.						
Locatie binnendeel 4:	.						
Locatie binnendeel 5:	.						
Klacht:	Geen						

Datum uitvoering:	23-5-2022	Tijd aanvang:	8:00	Tijd vertrek:	12:00	4:00	Uren
Km registratie:	13	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Verplaatsing airco naar de spoor zijde aan de muur.						
Materialen gebruikt:	Leidingen, leiding goot						
Storing omschrijving:	Buren						
Bestellen:	N.v.t.						
Koelmachine is	Eigendom						
Garantie:	Nee	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren:	0
Kosten	Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -	Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-
Advies:	Elk kwartaal de airco filters schoon maken.						
Extra info:							

Handtekening klant:



techniek & installatie

VPS - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA++ Fresca+++

Paraaf monteur:



Buitendeel nummer:		A38039974602W00265		Edwin Beemsterboer		2.008.165	
Louvre Horizontaal		Goed		Louvre Verticaal		Goed	
Water lekkages		Goed		Lekbak		Goed	
Aanzuig filters(doek)		Goed		Condensor rooster		Goed	
Condenswater pomp		Goed		Condenswater slang		Goed	
Temperatuur sensor		Goed		Montage punten		Goed	
Batterijen afstandbed.						Goed	
Koelstand	Unit 1 in	18,7 °C	Unit 1 uit	8,4 °C	10,3 K	Tegenover de ingang.	
Verwarmstand	Unit 1 in	0 °C	Unit 1 uit	0 °C	0 K	Serienr.: B7661B219901N00393	
Koelstand	Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0 K	.	
Verwarmstand	Unit 2 in	°C	Unit 2 uit	°C	0 K	Serienr.: .	
Koelstand	Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0 K	.	
Verwarmstand	Unit 3 in	°C	Unit 3 uit	°C	0 K	Serienr.: .	
Koelstand	Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0 K	.	
Verwarmstand	Unit 4 in	°C	Unit 4 uit	°C	0 K	Serienr.: .	
Koelstand	Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0 K	.	
Verwarmstand	Unit 5 in	°C	Unit 5 uit	°C	0 K	Serienr.: .	
Buitendeel nummer:							
Koelen aanzuig		0 °C	Uitblaas		0 °C	0 K	Op de dak in de hoek van de overkapping
Verwarmen aanzuig		0 °C	Uitblaas		0 °C	0 K	Serienr.: A38039974602W00265
Stroom koelen:		2,34 A /	238 V =	556,92 W	Stroom verwarmen:		0,00 A / 0 W
Druk LD leiding (Koelen)		0 bar	Druk HD leiding (Koelen)		0 bar	Temp. koudemiddel 0 °C	
Ombouw unit		Goed	Montage punten		Goed	Rooster Goed	
Leidingisolatie		Goed	Ruimte om de unit		Goed	IJs in de unit Goed	
Verdamper		Goed	Temperatuur sensor		Goed	Bedrading Goed	
Luchtstroom:		800 M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080		EER:	5,302	COP: #####
Compressor start draad		A	HERM en C meting		V	Condensator	##### MDF
Ventilator start draad		A	HERM en C meting		V	Condensator	##### MDF
Koudemiddel inhoud:		530 Gram	Koudemid. na vullen:		530 Gram	GWP: 675	CO2: 0,358 T
Koudemiddel extra bij/afvullen:		0,000 Kg	Tanknr.:		.		
Stikstof gebruikt		Ja	27 Bar	Standtijd:	15 Minuten	Lektest Ja	
Vacumeren		848 Micron	30 Minuten	Vacumeren herhaald		Nee	
Documentatie aanwezig:							
Kenplaat installatie		Ja	Stroomschema		Ja	Gebruiksaanwijzing Ja	
Kenplaat machine kamer		N.v.t.	Instructiekaart		Nee	Bedieningsvoorschriften Ja	
Logboek		Ja	Logboekkaart		Ja	Klant gegevens Ja	
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden							
Schoonmaak middelen		Nee	Extra middelen		Nee	Extra materialen nee	
Systeem leeg trekken		Nee	PAG olie		Nee	Kleurstof nee	
Leiding isolatie (prijs p/m.)		Nee	Leiding solderen		Nee	Leiding koppelingen nee	
Opmerkingen:							

Copyright edwinb.nl



FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100

1. Gegevens medewerker (opname)

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	John van Zijl		
Adres	Westerweg 52, 1852 AK Heiloo		
Telefoonnr.		email	0

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	----------------	------------------------	------------------	--