

Datum:	13-7-2022	Bonnr:	202208022516-1861EK4	Monteur:	Edwin Beemsterboer	2.261.521	
Bedrijfsnaam:				Zoeken:	1861EK4,,Dhr/Mevr. Oldenboom,,Herten		
Klant:	Dhr/Mevr. Oldenboom			Type:	multi wand split airco	Bouwjaar:	2021
Adres:	Hertenlaan		Nr.	4	Buitendeel nummer:	204KCKJ1H293	
Pc + plaats:	1861 EK	Plaats:	Bergen		Binnendeel 1 nr.:	202TKSV97422	
Telefoon:	06-53862868			Binnendeel 2 nr.:	203TKBM89885		
e-mail:				Binnendeel 3 nr.:	203TKRT89886		
Merk:	LG		7.5 Kw	Binnendeel 4 nr.:			
Koudemiddel/GWP:	R32 / 675		1400 Gram	Binnendeel 5 nr.:			
Locatie buitendeel:	Op het plattedak bij slaapkamer 2 op dempingsblokken.						
Locatie binnendeel 1:	Boven het bed tegen de tussen muur in de grote slaapkamer						
Locatie binnendeel 2:	Tegen over de ingang tegen de tussen muur in de slaapkamer						
Locatie binnendeel 3:	Tegen over de terras deur in de slaapkamer						
Locatie binnendeel 4:							
Locatie binnendeel 5:							
Klacht:	Geen						

Datum uitvoering:	1-8-2022	Tijd aanvang:	09 : 00	Tijd vertrek:	16 : 00	7,00	Uren
Km registratie:	20	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installeren multi split unit airco						
Materialen gebruikt:	N.v.t.						
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Systeem is	Eigendom	Nieuwe installatie:	Ja				
Garantie:	Nee	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren:	6,50
Voorrijkosten	€ -	Incl. 30 minuten werkzaamheden		Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -
				Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-	
Advies:	Elk kwartaal de aircofilters schoon maken.						

Extra info:

Handtekening klant:



techniek & installatie

VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA++ FRESCA+++

Paraaf monteur:


Meet rapport

Buitendeel

Koudemiddel inhoud:	1400	Gram	Koudemid. na vullen:	1400	Gram	GWP: 675	CO2:	0,945	T		
Koudemiddel extra bij/afvullen:	0,000	Kg	Tanknr.:								
Stikstof gebruikt	Ja	31	Bar	Standtijd:	15	Minuten	Lektest	Ja			
Vacumeren	360	Micron	35	Minuten	Vacumeren herhaald			Nee			
Koelen aanzuig	0	°C	Uitblaas	0	°C	0	K	Op het plattedak bij slaapkamer 2 op demp			
Verwarmen aanzuig	0	°C	Uitblaas	0	°C	0	K	204KCKJ1H293			
Stroom koelen:	0,00	A /	232	V =	0	W	Stroom verwarmen:	0,00	A /	0	W
Druk LD leiding (Koelen)	0	bar	Druk HD leiding (Koelen)			0	bar	Temp. koudemiddel	0	°C	

Binnendeel / binnendelen

Koelstand	Unit 1 in	0	°C	Unit 1 in	0	°C	0	K	Boven het bed tegen de tussen muur in de	
Verwarmstand	Unit 1 in	0	°C	Unit 1 in	0	°C	0	K	202TKSV97422	
Koelstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	Tegen over de ingang tegen de tussen muur	
Verwarmstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	203TKBM89885	
Koelstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	Tegen over de terras deur in de slaapkame	
Verwarmstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	203TKRT89886	
Koelstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K		
Verwarmstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K		

Visuele instactie en documentie - Buitendeel -

Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed
Leidingsisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Nee
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed

Visuele inspectie en documentie - Binnendeel -

Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed
Water lekkages	Nee	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Nee
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	Goed	Lekdetectiesysteem	Nee
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	Goed

Luchtstroom:	1000	M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080	EER:	#####	COP:	#####
Compressor start draad	A	HERM en C meting		V	Condensator	#####	MDF
Ventilator start draad	A	HERM en C meting		V	Condensator	#####	MDF

Documentatie aanwezig:

Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens	Ja

Verbruiksmiddelen, werkzaamheden

Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	Nee
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	Nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	Nee

Opmerkingen:

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100**1. Gegevens medewerker (opname)**

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	Dhr/Mevr. Oldenboom		
Adres	Hertenlaan, 1861 EK Bergen		
Telefoonnr	06-53862868	email	.

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

Website naam voor QR code
brisafresca.webnode.nl/Klantnummer

1861EK



Installatienummer:

204KCKJ1H293 / 202TKSV97422

Type:

multi wand split airco

Bouwjaar:

2021

Opleverdatum:

1-8-2022

Koudemiddel / GWP:

R32 / 675

Normale inhoud:

1,400 Kg

CO2-EQUIVALENT

0,945 ton

Hertenlaan 4
1861 EK Bergen

+31(0)6-55545227

brisafresca.airco@gmail.com



techniek & installatie
VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

HERMETISCH GESLOTEN CIRCUITS: Ja

Deze installatie bevat
gefluoreerde broeikasgassen